



**Условные обозначения**  
 м - металлические ворота;  
 пбх - дверные и оконные блоки из ПВХ профилей;  
 h - высота проема;  
 h' - высота до проема;  
 Н - высота помещения до низа несущих конструкций;  
 Нп - высота помещения до подвесного потолка;  
 Нпл - высота помещения до низа плит покрытия;  
 Ш-1 - место шурфовки фундаментов;  
 1 - бетонный пол;  
 2 - пол из керамической плитки.

1. Незамаркированные на схеме дверные, оконные блоки и ворота - деревянные.

Согласовано

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Ведомость дефектов здания и подкрановых конструкций			2	Разрыв между смежными рельсами шириной 25мм	1уч.
Обозначение	Наименование	Степень распространения		Многочисленные ослабления болтовых соединений крепления путей крана к подкрановым балкам	40%
	Бугристость бетонных полов, выбоины глубиной до 30мм	S=70%		Поверхностная коррозия металлических элементов и болтовых соединений подкрановых конструкций	80%
	Замокание стен	S=38м2		Сколы и выбоины полок подкрановых балок на глубину до 50мм	V<0,1м3
	Трещины в конструкциях с указанием ширины раскрытия	L=8м.п.	3	Пустошовка кирпичной кладки пилеаст, выпадение отдельных кирпичей	Локально S=5м2
1	Деформация тормозного упора	1шт.			

21-05/19-T3					
Здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей для ОАО «Минский завод истритых вин» расположенного по адресу: д. Блужа Пуховичского района					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Яцухно				
Провер.	Лысковец				
Н.Контроль	Баранов				
Схема здания. Шурфы Ш-1...Ш-3. Схема подкрановых конструкций				Стадия	Лист
				2	
				Частное предприятие "БелТехЭксперт" г. Минск	