



Ведомость дефектов фасадов

Обозначение	Наименование	Степень распространения
	Размораживание кирпичной кладки на глубину до 30мм	S=6м2
	-//- на глубину от 30 до 100мм	S=27м2
	-//- на глубину 100 до 180мм	S=12м2
	Трещины в конструкциях с указанием ширины раскрытия	L=8м.п.
	Оголение и поверхностная коррозия арматуры	L=8м.п.
	Выбои, отслоение облицовки стеновых газосиликатных панелей	S=9м2

- Условные обозначения
- заделки из кирпичной кладки;
 - заполнение оконных проемов из стеноблоков;
 - заделка проемов из ячеистобетонных блоков.

21-05/19-T3					
Здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей для ОАО «Минский завод игристых вин» расположенного по адресу: д. Блужа Пуховичского района					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Яцухно				
Провер.	Лысковец				
Н.Контроль	Баранов				
Фасады А-Ж, Ж-А, 1-4, 4-1 Разрез 1-1				Стадия	Лист
				3	Листов
				Частное предприятие "БелТехЭксперт" г. Минск	

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №